

Correction of Errors in the Manual

<English>

The corrections are shown below.

■ For European model

AVH-X8800BT

Operation Manual <Page 2/ Column 1 >

Incorrect

The screens shown in the examples may differ from actual screens, which may be changed without notice for performance and function improvements.

Correct

The screens shown in the examples may differ from actual screens, which may be changed without notice for performance and function improvements.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT

Operation Manual <Page 85/ Column 2 >

Incorrect

Nose mm × 97 mm × 8 mm

Correct

Nose 170 mm × 97 mm × 8 mm

■ For Australian model

AVIC-F980DAB

Operation Manual <Page 86/ Column 2 >

Incorrect

Nose mm × 97 mm × 8 mm

Correct

Nose 170 mm × 97 mm × 8 mm

■ For Indian model

AVIC-F980BT

Operation Manual <Page 78/ Column 2 >

Incorrect

Nose mm × 97 mm × 8 mm

Correct

Nose 170 mm × 97 mm × 8 mm

Correction des erreurs présentes dans le manuel

<Français>

La correction est indiquée ci-dessous.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT
Manuel de fonctionnement <Page 91/ Colonne 1 >

Incorrect

Panneau avant mm × 97 mm × 8 mm

Correct

Panneau avant 170 mm × 97 mm × 8 mm

Correzione degli errori nel manuale

<Italiano>

Le correzioni vengono indicate di seguito.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT
Manuale di funzionamento <Pagina 91 / Colonna 2 >

Errato

Supporto mm × 97 mm × 8 mm

Corretto

Supporto 170 mm × 97 mm × 8 mm

AVIC-F88DAB/AVIC-F80DAB/AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/
AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT

Manuale d'installazione <Pagina 71 / Colonna 1 >

Errato

Utilizzare diffusori con potenza di ingresso massima superiore a 50 W valore di impedenza compreso tra 4 Ω e 8 Ω. Non utilizzare diffusori con impedenza compresa tra 1 Ω e 3 Ω con questo prodotto.

Corretto

Utilizzare diffusori con potenza di ingresso massima superiore a 50 W valore di impedenza compreso tra 4 Ω e 8 Ω. Non utilizzare diffusori con impedenza compresa tra 1 Ω e 3 Ω con questo prodotto.

Corrección de errores en el manual

<Español>

La corrección se muestra a continuación.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT
Manual de instrucciones <Página 91 / Columna 2 >

Incorrecto

Extremo mm × 97 mm × 8 mm

Correcto

Extremo 170 mm × 97 mm × 8 mm

Korrektur von Fehlern im Handbuch

<Deutsch>

Die Korrektur finden Sie unten stehend.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT
Bedienungsanleitung <Seite 93 / Spalte 2 >

Falsch

Nase mm × 97 mm × 8 mm

Richtig

Nase 170 mm × 97 mm × 8 mm

Correctie van fouten in de handleiding

<Nederlands>

De correctie staat hieronder.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT
Bedieningshandleiding <Pagina 88 / kolom 3 >

Verkeerd

Vorstuk mm × 97 mm × 8 mm

Correct

Vorstuk 170 mm × 97 mm × 8 mm

Correção de Erros no Manual

<Português>

A correção é indicada em seguida.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT
Manual de Operação <Página 89 / Coluna 3 >

Incorreto

Ponta mm × 97 mm × 8 mm

Correto

Ponta 170 mm × 97 mm × 8 mm

Korrigering av fel i manualen

<Svenska>

Korrigeringen visas nedan.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT
Bruksanvisning <Sida 85/kolumn 2>

Inkorrekt

Spets mm × 97 mm × 8 mm

Korrekt

Spets 170 mm × 97 mm × 8 mm

Käyttöohjeen virheiden korjauksia

<Suomi>

Korjaukset näytetään alla.

AVH-X8800BT

Käyttöohje <Sivu 30 / Sarake 1>

AVIC-F88DAB/AVIC-F80DAB/AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/
AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT

Käyttöohje <Sivu 51 / Sarake 1>

Virheellinen

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä käytettäessä iPod-toimintoa iPhone 6 Plus-, iPhone 6-, iPhone 5s-, iPhone 5c-, iPhone 5-, tai iPod touch (5. sukupolvi) -laitteissa.

Virheetön

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä käytettäessä iPod-toimintoa iPhone 6 Plus-, iPhone 6-, iPhone 5s-, iPhone 5c-, tai iPhone 5-laitteissa.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT

Käyttöohje <Sivu 85 / Sarake 3>

Virheellinen

Etuosa mm × 97 mm × 8 mm

Virheetön

Etuosa 170 mm × 97 mm × 8 mm

Korrektion af fejl i brugervejledningen

<Dansk>

Korrektion vises nedenfor.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT
Betjeningsvejledning <Side 86 / Kolonne 2>

Ukorrekt

Spids mm × 97 mm × 8 mm

Korrekt

Spids 170 mm × 97 mm × 8 mm

Διόρθωση σφαλμάτων στο εγχειρίδιο

<Ελληνικά>

Η διόρθωση εμφανίζεται παρακάτω.

AVIC-F980DAB/AVIC-F980BT/AVIC-F9880DAB/AVIC-F9880BT

Εγχειρίδιο Λειτουργίας <Σελίδα 91 / Στήλη 3>

Λάθος

Ρύγχος mm × 97 mm × 8 mm

Σωστό

Ρύγχος 170 mm × 97 mm × 8 mm

Исправление ошибок в Руководстве

<Русский>

Исправления показаны ниже.

AVIC-F980BT

Руководство по эксплуатации <Стр. 84 / Столбец 2>

Неверно

Передняя часть mm × 97 mm × 8 mm

Верно

Передняя часть 170 mm × 97 mm × 8 mm

AVH-X8800BT

Руководство пользователя <Стр. 80>

Неверно

*Отсутствует информация

Верно

<http://www.pioneer.eu>

Посетите www.pioneer-rus.ru (или www.pioneer.eu) для регистрации приобретенного Вами изделия.