

English

Notice regarding the Audio Mix function of WebLink™

We recommend updating your Android smartphone if no sound comes out of the phone.

Version lower than 8.10: Update to 8.10


Version between 18.01 and 18.09: Update to 18.10

*Some products may display the version as [18.10], adding [1] before [8.10]. [18.10] and [8.10] are the same version.

After updating the version

After updating the version, the Audio Mix function of WebLink™ will be an iPhone exclusive function.

- When using the Android smartphone, the following screen will be grayed out and cannot be operated.



- Changes made to [Auto Mix] settings using Android smartphones will not be reflected.
- [WebLink Sound] setting will not be displayed.

Français

Remarque concernant la fonction de mixage audio de WebLink™

Nous vous recommandons de mettre à jour votre smartphone Android si aucun son ne sort de votre téléphone.

Version inférieure à 8.10 : passez à la version 8.10


Version entre 18.01 et 18.09 : passez à la version 18.10

*Certains produits peuvent afficher la version [18.10], en ajoutant un [1] avant [8.10]. Les versions [18.10] et [8.10] sont identiques.

Une fois la version mise à jour

Une fois la version mise à jour, la fonction de mixage audio de WebLink™ deviendra une fonction exclusive de l'iPhone.

- Si vous utilisez le smartphone Android, l'écran suivant sera grise et vous ne pourrez pas vous en servir.



- Les modifications apportées aux paramètres [Mix auto] sur les smartphones Android ne seront pas prises en compte.
- Le paramètre [WebLink Sound] ne s'affichera pas.

Italiano

Nota riguardante la funzione Audio Mix di WebLink™

Se dal telefono non viene emesso alcun suono, consigliamo di aggiornare lo smartphone Android.

Versione precedente a 8.10: aggiornamento a 8.10


Versione compresa tra 18.01 e 18.09: aggiornamento a 18.10

*Alcuni prodotti potrebbero visualizzare la versione come [18.10], aggiungendo [1] prima di [8.10]. [18.10] e [8.10] sono la stessa versione.

Dopo aver aggiornato la versione

Dopo aver aggiornato la versione, la funzione Audio Mix di WebLink™ sarà una funzione esclusiva di iPhone.

- Quando si utilizza lo smartphone Android, la schermata seguente sarà visualizzata in grigio e non potrà essere utilizzata.



- Le modifiche apportate alle impostazioni [Mix automatico] utilizzando smartphone Android non saranno visibili.
- L'impostazione [WebLink Sound] non verrà visualizzata.

Español

Aviso sobre la función Mezcla de audio de WebLink™

Recomendamos actualizar su smartphone Android si no sale sonido del teléfono.

Versión inferior a 8.10: actualice a 8.10


Versión entre 18.01 y 18.09: actualice a 18.10

*Algunos productos pueden mostrar la versión como [18.10], agregando [1] antes [8.10]. [18.10] y [8.10] son de la misma versión.

Tras actualizar la versión

Tras actualizar la versión, la función Mezcla de audio de WebLink™ será una función exclusiva de iPhone.

- Al utilizar el smartphone Android, la siguiente pantalla aparecerá en gris y no podrá utilizarse.



- Los cambios realizados en los ajustes [Mezcla autom.] que utilizan los smartphones Android no se verán reflejados.
- El ajuste de [WebLink Sound] no se mostrará.

Deutsch

Hinweis zur Audiomix-Funktion von WebLink™

Wir empfehlen, das Android-Smartphone zu aktualisieren, wenn das Telefon keinen Ton ausgibt.

Versionen unter 8.10: Aktualisierung auf 8.10


Versionen zwischen 18.01 und 18.09: Aktualisierung auf 18.10

*Einige Produkte zeigen die Version möglicherweise als [18.10] an, da sie [1] vor [8.10] ergänzen. [18.10] und [8.10] sind die gleiche Version.

Nach der Versionsaktualisierung

Nach der Versionsaktualisierung ist die Audiomix-Funktion von WebLink™ eine Funktion exklusiv für das iPhone.

- Wenn Sie ein Android-Smartphone verwenden, ist der folgende Bildschirm ausgegraut und kann nicht bedient werden.



- Auf einem Android-Smartphone vorgenommene Änderungen an den Einstellungen von [Auto Mix] werden nicht übernommen.
- Die Einstellung [WebLink Sound] wird nicht angezeigt.

Nederlands

Kennisgeving over de Audio-mixfunctie van WebLink™

We raden je aan om je Android smartphone te updaten als er geen geluid uit de telefoon komt.

Versie lager dan 8.10: update naar 8.10


Versie tussen 18.01 en 18.09: update naar 18.10

*Sommige producten kunnen de versie weergeven als [18.10], waarbij de [1] voor [8.10] staat. [18.10] en [8.10] zijn dezelfde versie.

Na het updaten van de versie

Na het updaten van de versie zal de Audio-mixfunctie WebLink™ een exclusieve functie voor iPhone zijn.

- Wanneer de Android smartphone wordt gebruikt, wordt het volgende scherm grijs worden en kan deze niet worden bediend.



- Wijzigingen die gedaan zijn in de instellingen van [Auto mix] met een Android smartphone zullen niet worden weergegeven.
- [WebLink Sound] instelling zal niet worden weergegeven.

Svenska

Meddelande om Audio Mix-funktionen i WebLink™

Vi rekommenderar att du uppdaterar din Android-smartphone om inget ljud hörs från telefonen.

Tidigare version än 8.10: Uppdatera till 8.10


Version mellan 18.01 och 18.09: Uppdatera till 18.10

*Vissa produkter kan visa versionen som [18.10], med tillägget [1] före [8.10]. [18.10] och [8.10] är samma version.

Efter uppdatering till en ny version

Efter uppdatering till en ny version är Audio Mix-funktionen i WebLink™ en iPhone-exklusiv funktion.

- När en Android-smartphone används är följande skärm grå och kan inte användas.



- Ändringar av [Auto Mix]-inställningar som gjorts med en Android-smartphone används inte.
- [WebLink Sound]-inställningen visas inte.

Norsk

Merknad angående lydmixingsfunksjonen til WebLink™

Vi anbefaler at du oppdaterer Android-smarttelefonen hvis ingen lyd kommer fra telefonen.

Lavere versjon enn 8.10: oppdater til 8.10


Versjon mellom 18.01 og 18.09: oppdater til 18.10

*Noen produkter kan vise versjonen som [18.10], og legge til [1] før [8.10]. [18.10] og [8.10] er samme versjon.

Etter oppdatering av versjonen

Etter oppdatering av versjonen vil lydmixingsfunksjonen på WebLink™ være en funksjon som er eksklusiv for iPhone.

- Når du bruker en Android-smarttelefon skyggelegges følgende skjerm og kan ikke betjenes.



- Endringer gjort til [Auto Mix]-innstillinger med Android-smarttelefoner gjenspeiles ikke.
- [WebLink Sound]-innstillingen vises ikke.

Suomi

Huomio WebLink™-sovelluksen audiomiksaustoiminnosta

Suosittellemme, että päivität Android-älypuhelimien, jos puhelimesta ei kuulu ääntä.

Aiempi versio kuin 8.10: päivitä versioon 8.10


Versio 18.01 – 18.09: päivitä versioon 18.10

*Osa tuotteista saattaa näyttää versionumeroksi [18.10], lisäten numeron [1] ennen versionumeroa [8.10].
[18.10] ja [8.10] ovat sama versio.

Version päivittämisen jälkeen

Kun olet päivittänyt version, WebLink™-sovelluksen audiomiksaustoiminto on vain iPhone-yhteensopiva toiminto

- Android-älypuheliminta käytettäessä seuraava näyttö on harmaana eikä sitä voi käyttää.



- Android-älypuhelimilla tehdyt [Auto Mix] -asetuksien muutokset eivät tule käyttöön.
- [WebLink Sound] -asetuksia ei näytetä.

Dansk

Meddelelse om Audio Mix-funktionen i WebLink™

Vi anbefaler opdatering af din Android-smartphone, hvis der ikke kommer lyd fra telefonen.

Version lavere end 8.10: Opdater til 8.10


Version mellem 18.01 og 18.09: Opdater til 18.10

*Nogle produkter kan vise versionen som [18.10], med [1] tilføjet før [8.10]. [18.10] og [8.10] er den samme version.

Efter opdatering af versionen

Efter opdatering af versionen vil Audio Mix-funktionen i WebLink™ kun kunne bruges sammen med iPhone.

- Når en Android-smartphone anvendes, nedtones den følgende skærm, og den vil ikke kunne betjenes.



- Ændringer af [Auto Mix]-indstillinger med brug af Android-smartphones vil ikke blive afspejlet.
- [WebLink Sound]-indstilling vil ikke blive vist.

Português

Aviso relativo à função de mistura de áudio do WebLink™

Recomendamos que atualize o seu smartphone Android, se não for emitido som do seu telefone.

Versão inferior a 8.10: Atualizar para 8.10


Versão entre 18.01 e 18.09: Atualizar para 18.10

*Alguns produtos podem apresentar a versão como [18.10], adicionando [1] antes de [8.10]. [18.10] e [8.10] correspondem à mesma versão.

Após atualizar a versão

Após atualizar a versão, a função de mistura de áudio do WebLink™ será uma função exclusiva do iPhone.

- Ao utilizar o smartphone Android, o ecrã que se segue fica anulado a cinzento e não pode ser operado.



- As alterações efetuadas nas definições [Auto Mix] com os smartphones Android não surtirão qualquer efeito.
- A definição [WebLink Sound] não é apresentada.

Ελληνικά

Ειδοποίηση σχετικά με τη λειτουργία Μίξης ήχου του WebLink™

Συνιστάται η ενημέρωση του Android smartphone σας αν δεν ακούγεται ήχος από το τηλέφωνο.

Έκδοση παλαιότερη από 8.10: Ενημέρωση σε 8.10


Έκδοση μεταξύ 18.01 και 18.09: Ενημέρωση σε 18.10

*Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να εμφανίζουν την έκδοση ως [18.10], προσθέτοντας το [1] πριν από το [8.10]. Οι [18.10] και [8.10] είναι η ίδια έκδοση.

Μετά την ενημέρωση της έκδοσης

Μετά την ενημέρωση της έκδοσης, η λειτουργία Μίξης ήχου του WebLink™ θα είναι αποκλειστική λειτουργία στο iPhone.

- Κατά τη χρήση Android smartphone, η παρακάτω οθόνη θα είναι απενεργοποιημένη και δεν θα είναι δυνατή η χρήση της.



- Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις [Auto Mix] χρησιμοποιώντας Android smartphone δεν θα εφαρμόζονται.
- Η ρύθμιση [WebLink Sound] δεν θα εμφανίζεται.

Türkçe

WebLink™'in Ses Karıştırma işleviyle ilgili uyarı

Telefonunuzdan hiç ses çıkmazsa Android akıllı telefonunuzu güncelleme öneririz.

Sürüm 8.10'dan eski ise: 8.10'a güncelleyin


Sürüm 18.01 ile 18.09 arasında ise: 18.10'a güncelleyin

*Bazı ürünlerde sürüm [8.10]'dan önce [1] eklenerek [18.10] olarak görüntülenebilir. [18.10] ile [8.10] aynı sürümdür.

Sürümü güncelledikten sonra

Sürümü güncelledikten sonra WebLink™'in Ses Karıştırma işlevi iPhone'a özel bir işlev olacaktır.

- Android akıllı telefonu kullanırken, aşağıdaki ekran griye dönüşecek ve çalıştırmayacaktır.



- [Oto. Karıştır] ayarlarında Android akıllı telefonları kullanılarak yapılan değişiklikler yansıtılmayacaktır.
- [WebLink Sound] uyarı görüntülenmeyecektir.

Русский

Уведомление о функции микширования аудио WebLink™

Рекомендуется обновить смартфон Android, если из телефона не выводится звук.

Версия ниже 8.10: обновите до 8.10


Версия от 18.01 до 18.09: обновите до 18.10

*На некоторых продуктах версия может отображаться как [18.10], с добавлением [1] перед [8.10].
[18.10] и [8.10] — это одна и та же версия.

После обновления версии

После обновления версии функция микширования аудио WebLink™ будет эксклюзивной функцией iPhone.

- При использовании смартфона Android следующий экран будет неактивен и недоступен для использования.



- Изменения, внесенные в настройки [Авто-микс] с помощью смартфонов Android, не будут отражены.
- Настройка [WebLink Sound] не будет отображаться.