

Note importante à l'attention des utilisateurs de l'AppRadio Mode USB, connectés avec un smartphone Android.

Cher client,

Waze a récemment sorti la version 4.6.0.1 de son appli pour Android.

Pioneer a identifié quelques problèmes techniques avec la version 4.6.0.1 de Waze lorsque celle-ci est connectée via l'AppRadio Mode USB. Veuillez prendre connaissance des informations importantes ci-après avant d'utiliser la dernière version de l'appli Waze avec l'AppRadio Mode USB et votre smartphone Android.

Premièrement, veuillez vous assurer que vous avez installé la toute dernière version du firmware sur votre unité AVH. Via le site Web de Pioneer : (<http://www.pioneer-car.eu/eur/support/software-firmware-downloads>).

Cher utilisateur des modèles Pioneer AVH-X1800DVD / AVH-X2800BT / AVH-X3800DAB / AVH-X4800DVD / AVH-X5800BT / AVH-X5800DAB / AVH-X7800BT, vous trouverez ci-après une liste des erreurs que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de la version 4.6.0.1 de Waze lorsque celle-ci est connectée via l'AppRadio Mode USB.

- Le fait de sélectionner Waze sur l'écran AVH interrompt la lecture Radio / CD / auxiliaire.
 - Pour récupérer le son de la source ci-dessus, cliquez sur le bouton du volume et restaurez le volume de la source à la partir de l'écran tactile.
- Lorsque le smartphone est bloqué en mode portrait, l'interface Waze sur l'écran Pioneer peut se déformer.
 - Nous vous suggérons de sélectionner le mode paysage sur votre smartphone lorsque ce dernier est connecté à votre Pioneer AVH via l'AppRadio Mode USB.
- La fonction de recherche de voix n'est pas compatible via l'AppRadio Mode USB.
 - Veuillez privilégier l'utilisation de l'écran tactile.
- Les informations ETA ne sont pas correctement mises à jour sur l'écran de l'autoradio.
 - Pour obtenir des informations ETA précises, veuillez vous reporter à votre smartphone Android.
- Si votre version OS Android est inférieure à OS 5.1 (Lollipop), vous pouvez rencontrer un écran noir sur votre unité AVH compatible Pioneer.

Cher utilisateur des modèles Pioneer AVH-X1700DVD / AVH-X2700BT / AVH-X3700DAB / AVH-X4700DVD / AVH-X5700BT / AVH-X5700DAB / AVH-X7700BT, Waze n'est actuellement pas compatible avec votre produit via l'AppRadio Mode USB.

Pioneer publiera un communiqué dès que possible pour informer de la compatibilité de ses produits via son site Web : (<http://www.pioneer-car.eu/appradiomode>).

Pioneer travaille en étroite collaboration avec Waze, nous ne manquerons pas de publier un communiqué via notre site Web.

Merci,

Pioneer Europe.